


Kontrola jakosti pitné vody v provozovnách stravovacích služeb napojených na individuální zdroj vody – studnu ve Zlínském kraji v roce 2018



(ilustrační foto)

V rámci regionálního úkolu byl zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně v období od 1. 11. 2018 do 10. 12. 2018 proveden státní zdravotní dozor zaměřený na ověření, zda voda používaná v provozovnách stravovacích služeb napojených na vlastní zdroj vody splňuje požadavky na jakost pitné vody a zda kontrolované osoby provozující stravovací služby dodržují legislativní požadavky dozorované orgány ochrany veřejného zdraví v oblasti zásobování vodou z individuálního zdroje.

Celkem bylo provedeno **13 kontrol** zaměřených na ověření, zda voda z individuálního zdroje zásobující provozovny stravovacích služeb splňuje požadavky na jakost pitné vody a zda kontrolovaná osoba plní požadavky na četnost a rozsah vyšetření dle vyhlášky 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovaná zařízení stravovacích služeb:

Územní pracoviště Kroměříž:

1. Motorest Samota – stravovací část, Zástřizly 81, 768 05 Koryčany
2. Hotel Říka – stravovací část, Na Říce 59, 768 72 Chvalčov
3. Hotel Na Trojáku – stravovací část, Rajnochovice 102, 768 71 Rajnochovice

Územní pracoviště Uherské Hradiště:

4. Restaurace Rasová – stravovací část, Komňa 286, 687 71 Bojkovice
5. Penzion Patrik – stravovací část, Vápenice 65, 687 74 Vápenice
6. Horská chata Lopata – stravovací část, Mikulčin vrch 37, 687 64 Vápenice

Územní pracoviště Vsetín:

7. Restaurace Stodola, Francova Lhota 22, 756 12 Horní Lideč
8. Hostinec U Holáňů, Pržno 190, 756 23 Pržno
9. CHATA MÍR, Dolní Bečva 318, 756 55 Dolní Bečva, provozovatel

Územní pracoviště Zlín:

10. Rekreační středisko Trnava – LUHY – stravovací část, Trnava ev.č. 53, 763 18
11. Pivovar Vraník, Trnava 23, 763 18 Trnava
12. Hospoda U Köglerů, Držková 43, 763 19 Držková
13. Rekreační středisko Královec, Na Královci 460, 766 01 Valašské Klobouky

Z hlediska posouzení zdravotních rizik z nejakostní vody je nejakutnější a nejčastější mikrobiologické riziko v důsledku mikrobiální kontaminace zdroje vody. Výskyt bakterií rodu *Escherichia coli* nebo *Clostridium perfringens* ve vodě, která je používána k přípravě pokrmů může u konzumentů vyvolat alimentární onemocnění se závažným průběhem.

V průběhu kontroly byly sledovány následující ukazatele:

- a) použití vody k přípravě pokrmů – ve všech kontrolovaných provozovnách byla používána studna jako zdroj pitné vody k přípravě pokrmů
- b) použití vody pouze k sanitaci – pouze k sanitaci nepoužívala pitnou vodu žádná z kontrolovaných provozoven
- c) zavedení provozovny v informačním systému Pitná voda (dále jen IS PiVo) – zavedeno – 11 provozoven; nezavedena – 1 provozovna; zavedena na jiný subjekt – 1 provozovna; chybějící provozní řád studny – 1 provozovna
- d) provozní řád studny – 2x závada
- e) jakost pitné vody dodržena – 12 provozoven, 1x závada
- f) dodržení četnosti vyšetření – 2x závada
- g) dodržení rozsahu vyšetření (krácený, úplný rozbor) – rozsah vyšetření byl dodržen v 9 provozovnách a nebyl dodržen ve 3 provozovnách
- h) způsob zajištění dezinfekce – chemická – prováděna dezinfekce vody ve studních vesměs chemická dezinfekčním prostředkem SAVO a dále (automatické dávkovače Chlornan, SHIO) – uvedeno v provozním řádu
- i) protokoly předloženy na místě/informace získaná z IS PiVo – protokoly byly získány z IS PiVo, ale byly k dispozici rovněž na místě u provozovatele

Za zjištěné nedostatky v kontrolovaných provozovnách byly uloženy celkem **3 sankce** v celkové výši **8000,- Kč a 1 napomenutí**.

V Uherském Hradišti dne 10. 1. 2019

Zpracovala: Martina Rybníkářová